



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

305025, Курская обл., г. Курск,
Магистральный Проезд, 20
(место составления предписания)

07 марта 2018 г.

(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований безопасности в
электроэнергетике

№ К4/504-907

На основании распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Д.В.
Рукавицын

от 20 февраля 20 18 г. № К4/504-907
с 01.03.2018 г. (09 час 00 мин) по 07.03.2018 г. (15 час 00 мин) была проведена плановая
выездная проверка выполнения муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 41 им. В. В. Сизова" (далее - МБОУ СОШ
№ 41 им. В. В. Сизова) требований законодательства Российской Федерации в сфере
государственного энергетического надзора и требований законодательства Российской
Федерации в сфере.

305025, Курская обл., г. Курск, Магистральный Проезд, 20

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица)

Лица, проводившие проверку:

№ п.п.	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Громашев Сергей Владимирович	Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Курской области

(ответственный за проведение проверки)

При проведении проверки присутствовали:

И.о. директора МБОУ СОШ № 41 «им. В. В. Сизова» Бринёва Татьяна Петровна

фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица

или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (физического лица)

В ходе проведения проверки:

Характеристика юридического лица:

В ходе проведения проверки:

Характеристика юридического лица:

Электроснабжение МБОУ СОШ № 41 «им. В. В. Сизова» осуществляется от ТП №259 по КЛ-0,4 кВ. На балансе имеются осветительные и розеточные группы, а так же ВРУ, ЩС, ЩО и КЛ. Мощность 210 кВт.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее ПТЭЭП) утвержденным приказом Минэнерго России от 13 января 2003 года №6, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее ПОТЭУ), зарегистрированные в Минюсте 12 декабря 2013 г. №30593, а именно:

ПРЕДПИСЫВАЮ

юридическому лицу МБОУ СОШ № 41 им. В. В. Сизова (адрес: 305025, Курская обл., г. Курск, Магистральный Проезд, 20) и его законным представителям организовать устранение выявленных нарушений обязательных требований безопасности в энергетике:

	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
Электрохозяйство			
1	Не разработаны инструкции по оперативному управлению, ведению оперативных переговоров и записей, производству оперативных переключений и ликвидации аварийных режимов.	ПТЭЭП п. 1.5.20 и 1.8.1	07.08.2018 г.
2	Отсутствует график по частичному вскрытию грунта ЗУ.	ПТЭЭП п. 2.7.10.	07.08.2018 г.
3	Отсутствует утвержденный руководителем календарный график по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с ознакомлением этого графика работников.	ПТЭЭП п. 1.4.27	07.08.2018 г.
4	Паспорт на заземляющее устройство не в полном объеме.	ПТЭЭП п. 2.7.15.	07.08.2018 г.
5	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства.	ПТЭЭП п.2.7.9	07.08.2018 г.
6	В инструкции по охране труда не изложены требования охраны труда и порядок выполнения работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	ПОТЭУ п. 8.6	07.08.2018 г.
7	Отсутствует перечень технической документации.	ПТЭЭП п. 1.8.2	07.08.2018 г.
8	Отсутствует список работников которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего.	ПТЭЭП п. 1.8.2	07.08.2018 г.

9	Ответственный за эл. хозяйство назначен не в соответствии с правилами.	ПТЭЭП п. 1.2.3 и п. 1.2.2	07.08.2018 г.
10	На лицевой стороне щитов и сборок отсутствуют надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию, знак безопасности. С внутренней стороны эл. щитов отсутствуют однолинейные схемы, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников	ПТЭЭП п. 2.12.5	07.08.2018 г.
11	Отсутствует заместитель ответственного за эл. хозяйство.	ПТЭЭП п. 1.2.3 и п. 1.2.2	07.08.2018 г.
12	В перечне работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации не указан порядок учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	ПОТЭУ п.8.5	07.08.2018 г.
13	Перечень в порядке текущей эксплуатации не содержит указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению единолично и бригадой.	ПОТЭУ п.8.4	07.08.2018 г.
14	Не определено место хранения вышедших из строя ламп содержащих ртуть.	ПТЭЭП п. 2.12.15	07.08.2018 г.
15	Отсутствуют личные инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве для каждого работника электрохозяйства	ПТЭЭП п. 1.7.14.	07.08.2018 г.

Информацию о выполнении предписания направить в Верхне-Донское управление Ростехнадзора в срок до 08.08.2018 г., почтой по адресу: 305040, г. Курск, 4-й Трудовой пер., 7 и факсимильным сообщением по тел. (4712) 50-00-69.

Предписание от 07 марта 20 18 г. № К4/504-907 составлено на 3 страницах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Подписи лиц, проводивших проверку:

 Громашев С.В.

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на руки получен.

Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный предприниматель (физическое лицо)

И.о. директора МБОУ
СОШ № 41 «им. В. В.
Сизова» Бринёва Татьяна
Петровна

ФИО



подпись

07.03.2018 г.

дата

об отказе от ознакомления с предписанием

ФИО должностного лица (лиц, проводившего проверку)

подпись

дата